



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerrito del Maiz, aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0056-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Techo de lámina aluzinc instalada



Foto 2: Estructura de metal terminada



Foto3: Canales y caídas de agua ya instalados



Foto 4: Tablero y flipones nuevos instalados




Foto 5: Cambio de cableado eléctrico nuevo ya instalado




Foto 6: Apagadores dobles nuevos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerrito del Maíz, aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0056-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Plafoneras y focos nuevos ya instalados




Foto 8: Tomacorrientes nuevos ya instalados



Foto 9: Pila nueva instalada en un lugar adecuado



Foto 10: Ventana balcón ya instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

