

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NULILÁ TOJESPAQUE ALDEA CHINACÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01.0058-43	FECHA:	17/06/2024




PISO TERMINADO DEL AULA DE PRIMERO SECCIÓN A.



PUERTA PINTADA, Y COLOCACIÓN DE CHAPA NUEVA.



AULA DE PARVULOS TERMINADA.



PORTON GRANDE CON REMOZAMIENTO DE PINTURA.



PUERTA CON REMOZAMIENTO DE PINTURA Y COLOCACIÓN DE CHAPA NUEVA.



PISO TERMINADO DEL CORREDOR DE LA EORM.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

