



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Experimental de Educación Media Básica Con Orientación Ocupacional Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Jose, Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0064-45	FECHA:	28 de mayo de 2024



Foto 1: Entrega de camionada de arena para utilizar en las diferentes trabajos.




Foto 2: Cementado en el pasillo que dirige a las canchas.




Foto 3: Sustitución de laminado del área de pecuaria



Foto 4: Sustitución de accesorios para sanitarios




Foto 5: Cementado en el portón de las canchas



Foto 6: Reparación de la sanja y tubería de los jardines frente a dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
CON ORIENTACION OCUPACIONAL
Huehuetenango, Guatemala, C.A.