



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Experimental de Educación Media Básica Con Orientación Ocupacional Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Jose, Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0064-45	FECHA:	21 de Junio de 2024



Foto 1: Resultado de las ventanas



Foto 2: Resultado del pasillo que dirige a la canchas



Foto 3: Resultado de las zanjas



Foto 4: Resultado de sustitución de laminado en el área de pecuaria




Foto 5: Resultado de sustitución de tazas sanitarias y accesorios



Foto 6: Resultado del cementado en el portón de las canchas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

