

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LO DE CHAVEZ YERBABUENA SECTOR No 1, ALDEA OCUBILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0107-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: TECHO DE AULAS EN MAL ESTADO Y CON ALGUNOS AGUJEROS



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: PISO CON GRIETAS Y LEVANTADO



Foto 5: PUERTA DE METAL CON CHAPA EN COCINA A PUNTO DE CAERSE Y MUY DETERIORADA



Foto 6: SOPORTE DE MADERA Y LÁMINA EN MALESTADO, VENTANAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN