

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LO DE CHAVEZ YERBABUENA SECTOR No 1, ALDEA OCUBILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0107-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: TECHO DE AULAS EN BUEN ESTADO CON EL MEJORAMIENTO



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL EN BUEN ESTADO CON EL MEJORAMIENTO



Foto 3: PISO ARREGLADO CON LA SUSTITUCION



Foto 4: FINALIZACION DE MEJORAMIENTO DE PLANCHA Y MUEBLE DE CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL Y CHAPA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE SOPORTE DE METAL Y LÁMINA, MEJORAMIENTO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

