



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                            |                                |                                |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango              | MUNICIPIO:                     | Huehuetenango                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Llano, aldea Chinacá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0108-43              | FECHA:                         | 30/09/2024                     |



Foto 1 Piso



Foto 2 portón



Foto 3 reparación de sernido y repello



Foto 4 Sustitución o reparación de azulejo



Foto 5 reparación o sustitución de area de cocina



Foto 6 servicios sanitario y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                            |                                |                                |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango              | MUNICIPIO:                     | Huehuetenango                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Llano, aldea Chinacá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0108-43              | FECHA:                         | 30/09/2024                     |



Foto 7 cubierta de lámina



Foto 8 estructura de techo




Foto 9 ventanas




Foto 10 canales y bajadas de agua pluvial




Foto 11 pintura de muros interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

