

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Llano, aldea Chinacá, Huehuetenango,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1301-0108-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Sustrucción de piso de torta



Foto 2: Mantenimiento a portón de metal




Foto 3: repello y cernido de paredes



Foto 4: mejoramiento de azulejo




Foto 5: reparación o sustitución de area de cacina



Foto 6: Sustitución de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Llano, aldea Chinacá, Huehuetenango,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1301-0108-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de Estructura de techo costanera galvanizada



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: canales y bajadas de agua pluvial




Foto 5: pintura de muros interiores



Foto 6: mejoramiento de cerco o muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

