



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cambote, Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0139-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto1: Mejoramiento de Paredes.



Foto 2: Sustitución de torta de cemento, por piso granito.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitucion de puertas




Foto 5: Sustitución de Puertas de madera en baño de niñas



Foto 6: Sustitución de Puertas de madera en baños de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cambote, Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0139-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto 7: Sustitución de torta de cemento, por piso granito.



Foto 8: Sustitución de torta de cemento, por piso granito.



Foto 9: Sustitución de torta de cemento, por piso granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta, Sector II, Cambote, Huehuetenango, Guatemala


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta, Sector II, Cambote, Huehuetenango, Guatemala