

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	2/07/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO TIPO TEJA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TECHO TIPO TEJA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DESMONTAJE DE REJA REAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DESMONTAJE DE REJA REAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA O.P.F.
INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.
CANTÓN SAN JOSÉ, ZONA 5
HUEHUETENANGO, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN
Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	2/07/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN CAMBIO DE PISO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN CAMBIO DE PISO



Foto 11: ESPACIO PARA JARDÍN



Foto 12: ESPACIO PARA JARDÍN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	2/07/2024



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público