

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Diversificado de Perito en Administración Pública	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida A 10-59 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-4966-46	FECHA:	10 de junio de 2,024




Foto 1: Repello de paredes del segundo edificio




Foto 2: Sustitución de canales



Foto 3: Colocación de piso




Foto 4: Repello y levantamiento de muro




Foto 5: Colocación de piso



Foto 6: colocación de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

