

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
 REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Diversificado de Perito en Administración Pública	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida A 10-59 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-4966-46	FECHA:	10 de julio de 2,023



Foto 2: Colocación de piso en gradas




Foto 4: canales sustituidos




Foto 6: gradas terminadas




Foto 1: Piso terminado



Foto 3: Muro terminado



Foto 5: muros repellados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Instituto Diversificado de Perito en Administración Pública Firma y sello del Presidente de la OPF	Instituto Diversificado de Perito en Administración Pública Huehuetenango, Guatemala Firma y Sello Director Centro Educativo Público Dirección IDAP
--	--