



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MINAS, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0002-43	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA




Foto 2: PUERTAS Y PORTÓN DE METAL



Foto 3: PISO



Foto 4: REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO





Foto 5: REPARACIÓN DE COCINA




Foto 6: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

