

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Cerros Aldea El Potrerillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0037-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral de postes de madera y malla por muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 2: Sustrucción de puerta de metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de puertas de metal (corte, lijado, cepillado, pintura)



Foto 4: Sustrucción de porton de metal



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 6: Sustrucción de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

F-A-R-F
Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Cerros Aldea El Potrerillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0037-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 7: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial de metal




Foto 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Sustitución de interruptores dobles/ Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 11: Sustitución de reflectores led de 100 wats



Foto 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F-A-R-F

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Cerros Aldea El Potrerillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0037-43	FECHA:	19/09/2024




Foto 13: Sustrucción de chimenea de metal



Foto 14: Sustrucción de azulejo en estufa rural



Foto 15: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 16: Sustrucción de puerta de metal de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F-A-R-F Firma y sello del Presidente de la OEF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--