



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUEBLOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Champic, Aldea El Potrerillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0039-43	FECHA:	4/11/2024




Foto1: cubierta de lamina:Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Estructura de techo: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Piso: Sustitucion de piso de granito



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial: Sustitucion de canal de PVC bajadas de agua y soportes




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores. Repello



Foto 6: Reparación de sistema electrico. Reparacion de cocina.Instalacion de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

