



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cementerio, Aldea Mixlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0040-43	FECHA:	9/12/2024




Foto1: Rectificación de mediciones para colocar el muro perimetral




Foto 2: Establecimiento de base para colocacion de tinacos



Foto 3: Colocación de techo para aula



Foto 4: Colocacion de piso de granito en aula




Foto 5: Colocacion de columnas para el porton



Foto 6: Instalacion y construccion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón El Cementerio, Aldea Mixlaj

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón El Cementerio, Aldea Mixlaj
DIRECCIÓN