



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cementerio, Aldea Mixlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0040-43	FECHA:	9/12/2024



Foto1: Conclusion y colocacion del porton



Foto 2: Terminacion de techo y balcones



Foto 3: Instalacion completada de lavamanos



Foto 4: Puerta y tinacos listos para uso del establecimiento




Foto 5: Finalizacion de muro perimetral




Foto 6: Colocacion y finalizacion de piso de granito en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público