



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shelam, aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0043-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de soporte de metal a metal



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de soporte de madera a metal



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6 Pintura de exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

elias...

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shelam, aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0043-43	FECHA:	19/09/2024





Mejoramiento de pared y soporte del mojinete del techo



Mejoramiento de pared y soporte del mojinete del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPAF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

