

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shelam, aldea Chanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0043-43	FECHA:	20/11/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de soporte de metal a metal



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 4: Sustitución de soporte de madera a metal



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6 Pintura de exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias Tomas Lopez

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shelam, aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0043-43	FECHA:	20/09/2024



Mejoramiento de pared y soporte del mojinete del techo



Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias Ramos Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

