

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shelam, aldea Chanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0043-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de metal a metal



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de soporte de madera a metal



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto






Foto 6 Pintura de exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shelam, aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0043-43	FECHA:	29/11/2024



Mejoramiento de pared y soporte del mojinete del techo



Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

