

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cancabal Aldea La Quebradilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0044-43	FECHA:	17/09/2024




FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte y mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte y mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo



FOTO 3: Sustrucción de estructura de metal de ventanas con vidreos




FOTO 4: Sustrucción de canal de metal y sustustrucción de bajada de agua pluvial tubo PVC 4"



FOTO 5: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cancabal Aldea La Quebradilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0044-43	FECHA:	17/09/2024



FOTO 7: Sustrucion de puerta de metal



FOTO 8: Sustrucion de torta de cemento



FOTO 9: Sustrucion de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el archivo de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

