

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA QUILINCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0045-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUNZINC CALIBRE 26 EN AULA Y ESPACIO DE GRADAS




FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y TECHO EN AULAS



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL EN AULA Y ESPACIO DE GRADAS



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 5: MEJORAMIENTO DE BALCONES





FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA QUILINCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0045-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE CANALES DE METAL POR PVC



FOTO 8: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 9: SUSTITUCION DE CHORROS



FOTO 10: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED



FOTO 11: SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 12: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA QUILINCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0045-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 13: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




FOTO 14: SUSTITUCION DE FLIPONES



FOTO 15: SUSTITUCION DE TABLEROS DE FLIPONES



FOTO 16: REPARACION DE CABLIADO ELECTRICO





FOTO 17: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

