

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS PRESAS, ALDEA LOS REGADILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0046-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Reparación de Paredes de Aulas.



Foto 2: Techo



Foto 3: Losa de Patio



Foto 4: Piso



Foto 5: Puertas de Metal




Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS PRESAS, ALDEA LOS REGADILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0046-43	FECHA:	20/08/2024





Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Servicios Sanitarios y sus Accesorios



Foto 9: Reparación de Cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

