

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS PRESAS, ALDEA LOS REGADILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0046-43	FECHA:	31/08/2024



Foto 1: Reparación de Paredes de Aulas.




Foto 2: Techo



Foto 3: Losa de Patio



Foto 4: Piso



Foto 5: Puertas de Metal



Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS PRESAS, ALDEA LOS REGADILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0046-43	FECHA:	31/08/2024






Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Servicios Sanitarios y sus Accesorios




Foto 9: Reparación de Cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

