



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte Parte Alta Cantón Santo Tomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0047-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Mejoramiento de lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mejoramiento de puerta de metal



Foto 4: Mejoramiento a estructura de metal de ventanas con vidrios



Foto 5: Mejoramiento de piso granito



Foto 6: Mejoramiento de repello y cernido de paredes de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte Parte Alta Cantón Santo Tomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0047-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--