

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte Parte Alta Cantón Santo Tomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0047-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: Mejoramiento de lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mejoramiento de puerta de metal



Foto 4: Mejoramiento a estructura de metal de ventanas con vidrios



Foto 5: Mejoramiento de piso granito



Foto 6: Mejoramiento de repello y cernido de paredes de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte Parte Alta Cantón Santo Tomás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0047-43	FECHA:	4/12/2024




Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula



Foto 8: Mejoramiento de paredes de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

