

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Mecates, aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0049-43	FECHA:	15 de octubre de 2024




Foto 1: Cambio de lamina a lamina troquelada por deterioro. Modulo cocina.



Foto 2: Pintura de puertas, por deterioro. PUERTAS DE METAL



Foto 3: cambio de vidrios en ventanales.



Foto 4: Susticion de plancha de concreto de patio



Foto 5: cambio de bajadas de agua y canales



Foto 6: cambio de tuberia principal de chorro de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
P. L. L.
Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Los Mecates, aldea Chochal, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Los Mecates, aldea Chochal, Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Mecates, aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0049-43	FECHA:	15 de octubre de 2024



Foto 7: Reparacion de tubo y malla galvanizada



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Sustitución de pila



Foto 10: Pintura en muros interiores



Foto 11: Pintura de muros exteriores



Foto 12: Sustitucion de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

P. L. L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

