

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PORVENIR, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0058-43	FECHA:	7/08/2024



CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO




PUERTAS DE METAL



VENTAS



PISO



REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público