

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PORVENIR, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0058-43	FECHA:	21/08/2024




CUBIERTA DE LAMINA




ESTRUCTURA DE TECHO




PUERTAS DE METAL



VENTAS




PISO



REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---