

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS COLMENAS, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0062-43	FECHA:	11/11/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA A LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE TROQUELADO Y LAMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: MEJORAMIENTO DE BALCONES




FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, INCLUYE PINTURA




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON POR PORTON CORREDIZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE HUEHUETENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS COLMENAS, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0062-43	FECHA:	11/11/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9: REPARACION DE COCINA



FOTO 10: REPARACION DE COCINA





FOTO 11: MEJORAMIENTO DE PAREDES DE COCINA



FOTO 12: MEJORAMIENTO DE PAREDES DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS COLMENAS, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0062-43	FECHA:	11/11/2024



FOTO 13: SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 14: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




FOTO 15: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 16: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO





FOTO 17: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---