

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0069-43	FECHA:	20/09/2024



SUSTITUCIÓN DE MUROS PERIMETRALES



PORTON DE METAL




REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCION DE INODOROS




SUSTITUCION DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0069-43	FECHA:	20/09/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCION DE PLANCHA




SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO



PINTURA DE MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---