

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENAGO                | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0069-43               | FECHA:                         | 18/11/2024                                                 |



SUSTITUCIÓN DE MUROS PERIMETRALES



PORTON DE METAL



REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCION DE INODOROS



SUSTITUCION DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santiago Hermitano Garcia*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENAGO                | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0069-43               | FECHA:                         | 18/11/2024                                                 |



SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA




SUSTITUCION DE PLANCHA



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO



PINTURA DE MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santiago Hermitano Garcia*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

