

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0069-43	FECHA:	29/11/2024



SUSTITUCIÓN DE MUROS PERIMETRALES




PORTON DE METAL



REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCION DE INODOROS



SUSTITUCION DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Permitano Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0069-43	FECHA:	18/11/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCION DE PLANCHA



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO



PINTURA DE MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Hermitano Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

