



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073-43	FECHA:	20-09-2024



Foto1: renglon No. 1 sustitucion de lamina por lamina



Foto 2: renglón No. 1 cubierta de lamina



Foto 3: renglón No. 2 estructura de techo



Foto 4: renglón No. 3 reparacion de puertas de metal



Foto 5: renglon 4 mantenimiento a estructura de metal



Foto 6: renglon 5 sustitucion a estructura de metal de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Comité de Padres de Familia
Cantón Buena Vista
Aldea La Labor
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Buena Vista
DIRECCION
Aldea La Labor
Huehuetenango



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073	FECHA:	20-09-2024



Foto7: renglon No. 4 cambio de vidrios



Foto 8: renglon No. 5 piso



Foto 9: renglon No. 6 canales y bajadas de agua



Foto 10: renglon No. 7 servicios sanitarios, reparacion cepillado, sujecion, y pintado de puertas de sanitarios




Foto 11: renglon No. 8 mantenimiento a portones, reparación, lijado, pintado



Foto 12: Renglón No. 9 reparacion de red de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073-43	FECHA:	16-09-2024



Foto13: renglon No. 10 muros perimetrales, reparacion de muros perimetrales



Foto 14: renglon No. 11 losa de patio, reparacion de losa de patio



Foto 15: renglon No. 12 reparacion y mantenimiento de sistema, compra de tinaco



Foto 16: renglon No. 13 mano de obra cubierta de lamina, estructura de techo




Foto 17: renglon No. 13 mano de obra. sustitucion de lamina



Foto 18: renglon No, 14 repello repello a muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073-43	FECHA:	20-09-2024



Foto19: renglon No. 14 repello de muros perimetrales,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPF	

	
Firma y Sello Director Centro Educativo Público	