

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073-43	FECHA:	15-11-2024



Foto1: renglon No. 1 sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2. renglón No. 1 cubierta de lamina calibre 26



Foto 3. renglón No. 2 sustitucion de soporte de lamina



Foto 4: renglón No. 3.1 reparacion de puertas de metal, lijado, cepillado, aplicacion de pintura




Foto 5. renglon 3.2 sustitucion de puerta de metal



Foto 6: renglon 4.1 manteneimiento de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director, Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073	FECHA:	15-11-2024



Foto 7: renglon No. 4.2 sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 8: renglon No. 4.3 sustitucion de vidrios



Foto 9: renglon No. 4.4 mantenimiento a balcones de metal



Foto 10: renglon No. 5 mejoramiento de piso de granito



Foto 11: renglon No. 6 vajadas de agua



Foto 12: Renglón No. 7 servicios sanitarios, reparacion en puertas de servicios sanitarios cepillado, fijacion, aplicacion de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROG DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES COS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073-43	FECHA:	15-11-2024



Foto13: renglon No. 8 reparacion de portonen lijado, cepillado, aplicacion de pintura



Foto 14: renglon No. 9 sustitucion de tuberia de red de drenaje



Foto 15: renglon No. 10 reparacion de muros perimetrales



Foto 16: renglon No. 11 losa de patio , aplicacion de torta de cemento




Foto 17: renglon No. 12 colocación deposito de agua de 2500 litros



Foto 18: renglon No, 13 mano de obra, instqlacion de lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA, ALDEA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0073-43	FECHA:	15-11-2024




Foto19: renglon No. 13 mano de obra, cambio de lamina troquelada



foto 20. renglon 14 repello en muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--