



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: RENGLO 1: CUBIERTA DE LAMINA AULA Y SALON



Foto 2: Sustitución de lámina de aula



Foto 3: Sustitución de lámina de aula



Foto 4: RENGLO 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: RENGLO 3: Sustitución de inodoros




Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitucion de inodoro



Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de balcones



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OIPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Renglón 4: Sustrucción de ventana de madera a metal



Foto 2: Sustrucción de ventana de madera a metal



Foto 3: Sustrucción de balcon



Foto 4: Sustrucción del sistema eléctrico



Foto 5: Sustrucción tomacorriente



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: RENGLO 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 2: Sustitución de tomacorrientes



Foto 3: Sustitución de tomacorriente



Foto 4: Sustitución de tomacorriente y apagador



Foto 5: Sustitución de tomacorriente y apagador



Foto 6: Sustitución de tomacorrientes y apagador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD EDUCATIVA**
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA PAQUIX

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Paquix
Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: RENGLO 5: Sustitución tomacorriente



Foto 2: Sustitución tomacorrientes



Foto 3: Sustitución tomacorrientes



Foto 4: Sustitución sistema electrico




Foto 5: Sustitución sistema electrico



Foto 6: Sustitución de bombilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución de lámpara por plafonera y foco




Foto 2: Sustitución de toma corrientes



Foto 3: Sustitución de cable



Foto 4: Sustitución de cable



Foto 5: Sustitución de caja eléctrica



Foto 6: Sustitución de cable y focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QPEA PAQUIX


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustrucción de cable y foco



Foto 2: Sustrucción de cable y foco



Foto 3: Sustrucción de cable y foco



Foto 4: sustitución de toma corrientes




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEA PAQUIX	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--