

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0087-43	FECHA:	20/11/2024




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: PISO




Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: PORTÓN DE INGRESO



Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0087-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: REPARACION DE COCINA



Foto 8: PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público