

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0087-43	FECHA:	3/12/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: PISO



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS




Foto 5: PORTÓN DE INGRESO




Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0087-43	FECHA:	3/12/2024



Foto 7: REPARACION DE COCINA



Foto 8: PILA



Foto 9: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---