



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
FORMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COCHICÓ, ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0091-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Reparación de piso de concreto



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto






Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO COCHICÓ, ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL	13-02-0091-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Sustrucción de inodoros



Foto 8: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 9: Sustrucción de tubería PVC línea principal



Foto 10: Sustrucción de llave de chorro



Foto 11: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 12: Parrilla para protección de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIAANTLA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO COCHICÓ, ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL	13-02-0091-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto13: Sustitución de pila de cemento de un lavadero.



Foto14: Sustitución de depósito de agua de 1,100 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--