



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0093-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámima, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de portón de metal



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 6: Sustitución de piso de cemento (concreto, líquido) por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0093-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores




Foto 8: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

