



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de portón de metal 2.20 alto x 3 mts ancho



Foto 6: Sustitución de portón de metal 2.20 alto x 1.50 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Gobierno de Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustrucción de canal de pvc y reparación de bajada de agua pluvial



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustrucción de inodoros



Foto 10: Reparación o sustitución de azulejo



Foto 11: Reparación de red de drenaje




Foto 12: Sustrucción de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 13: Sustrucción de llave de chorro



Foto 14: Sustrucción de llave de chorro



Foto 15: Sustrucción de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 16: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 18: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 19: Sustitución de depósito de agua de 2,500 litros



Foto 20: Sustitución de planchas de metal de 3 hornillas



Foto 21: Sustitución de pilas



Foto 22: Reparación de repello y cernido de paredes


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público