

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de portón de metal 2.20 alto x 3 mts ancho



Foto 6: Sustitución de portón de metal 2.20 alto x 1.50 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Aldea Chochal	Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 7: Sustitución de canal de pvc y reparación de bajada de agua pluvial



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de inodoros



Foto 10: Reparación o sustitución de azulejo




Foto 11: Reparación de red de drenaje



Foto 12: Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 13: Sustitución de llave de chorro



Foto 14: Sustitución de llave de chorro



Foto 15: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 16: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 18: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0097-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 19: Sustitución de depósito de agua de 2,500 litros



Foto 20: Sustitución de planchas de metal de 3 hornillas





Foto 21: Sustitución de pllas



Foto 22: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
