

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Magdalena, Aldea San. Fco. Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0098-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 1: Cubierta de Lámina




Foto 2: Reparación de muro de contención




Foto 3: Reparación del sistema Eléctrico




Foto 4: Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 5: Puertas (Sustitución de puertas en servicios sanitarios)





Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

