

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Magdalena, Aldea San. Fco Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0098-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Reparación de muro de contención



Foto 3: Reparación del sistema Eléctrico




Foto 4: Canales y Bajadas de Agua Pluvial




Foto 5: Puertas (sustitución de puertas en servicios sanitarios)



Foto 6: Sustitución de Inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

