

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGIO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCEL, CASERIO CHICALUM, ALDEA TORLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	18/09/2024



Foto: 1 Sustitución de Lámina



Foto: 2 Estructura de Techo



Foto: 3 Puertas de Metal




Foto: 4 Piso




Foto: 5 Canles y Vajadas de Agua Pluvial



Foto: 6 Servicios Sanitarios y sus Accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CCANCIL CASERIO CHICHALUM, ALDEA TORL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	18/09/2024



Foto: 7 Mejoramiento de Paredes de Baño



Foto: 8 Loza de Patio





Foto: 9 Reparación y Mantenimiento de Cisternas /Deposito de Agua




Foto: 10 Reparación de cocina



Foto: 11 Sustitución de Pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---