



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCEL, CASERIO CHICALUM, ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	15/11/2024



Foto: 1 Sustrucción de Lámina



Foto: 2 Estructura de Techo



Foto: 3 Puertas de Metal



Foto: 4 Piso



Foto: 5 Canles y Bajadas de Agua Pluvial



Foto: 6 Servicios Sanitarios y sus Accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCEL, CASERIO CHICALUM, ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	15/11/2024



Foto: 7 Mejoramiento de Paredes de Baño



Foto: 8 Losa de Patio



Foto: 9 Reparación y Mantenimiento de Cisternas /Deposito de Agua




Foto: 10 Reparación de cocina



Foto: 11 Sustitución de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---