



Ministerio de Educación
G u e h u e t e n a n g o

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCEL, CASERIO CHICALUM, ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	29/11/2024



Foto: 1 Sustitución de Lámina



Foto: 2 Estructura de Techo



Foto: 3 Puertas de Metal



Foto: 4 Piso



Foto: 5 Canles y Bajadas de Agua Pluvial



Foto: 6 Servicios Sanitarios y sus Accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCEL, CASERIO CHICALUM, ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	29/11/2024



Foto: 7 Mejoramiento de Paredes de Baño



Foto: 8 Losa de Patio





Foto: 9 Reparación y Mantenimiento de Cisternas /Deposito de Agua



Foto: 10 Reparación de cocina




Foto: 11 Sustitución de Pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

