



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ESCAPUTZI, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0108-43	FECHA:	9/12/2024



FOTO 1 TRABAJO DEL MURO PERIMETRAL




FOTO 2 REMODELACIÓN COCINA



FOTO 3 TRABAJO EN PLANCHA




FOTO 4 TRABAJO EN BASE DEL PORTÓN




FOTO 5 TRABAJOS EN MURO PERIMETRAL



FOTO 6 TRABAJOS DE REMOZAMIENTO GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ente...

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

