



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ESCAPUTZI, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0108-43	FECHA:	9/12/2024




FOTO 1 MANTENIMIENTO A PUERTAS




FOTO 2 VIDRIOS COLOCADOS



FOTO 3 COCINA TERMINADA




FOTO 4 PORTÓN COLOCADO



FOTO 5 TECHO CAMBIADO




FOTO 6 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

