

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Haciendita, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0109-43	FECHA:	15/10/2024




Foto1: Cubierta de Lámina: sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Puertas de Metal: Sustitución de puertas de madera y porton.




Foto 3: Ventanas: Sustitución de vidrios y balcones.



Foto 4: Canales y Bajadas de agua pluvial. Sustitución de canal de PVC, bajas de agua y soportes.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores. Muro perimetral




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

